


# MS6208B MASTECH

## Tacómetro láser sin contacto de 50 a 99999 RPM

Tacómetro digital láser Mastech MS6208B para medir velocidad de rotación sin contacto, de 50 a 99999 RPM, a una distancia de 50 a 250 mm. Se pega una cinta reflectiva en el eje o disco y se apunta el láser, sin acercarse a la pieza en movimiento.

| | | |
|---|---|---|
| **50 – 99999**<br>RPM | **±(0,03 % + 2)**<br>Precisión | **50 – 250 mm**<br>Distancia de medición |
| **Sin contacto**<br>Láser | **100 datos**<br>Memoria | **120 g**<br>155 × 60 × 27 mm |

## RANGOS Y PRECISIÓN

| Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|
| 50 – 99,99 RPM | 0,01 RPM | ±(0,03 % + 2) |
| 100 – 9999,9 RPM | 0,1 RPM | ±(0,03 % + 2) |
| 10000 – 99999 RPM | 1 RPM | ±(0,03 % + 2) |

## CÓMO SE MIDE

- Pegar la cinta reflectiva en el disco o eje; la superficie no debe ser muy reflectiva
- Si el disco refleja mucho o emite luz, cubrirlo con material negro antes de pegar la cinta
- Mantener el equipo estable y perpendicular a la pieza
- Medir con la rotación ya estable
- No apuntar a los ojos con el láser

## FUNCIONES

- Medición láser sin contacto
- MAX / MIN
- Memoria de 100 datos
- Retención de lectura
- Retroiluminación
- Apagado automático a los 30 s
- Indicador de batería baja

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Pantalla** | LCD de 5 dígitos |
| **Alimentación** | 4 pilas AAA de 1,5 V |
| **Dimensiones** | 155 × 60 × 27 mm |
| **Peso** | 120 g |
| **Certificación** | CE / ETL / RoHS |

## INCLUYE

- Cinta reflectiva
- Bolsa de transporte
- Pilas y manual de usuario



Fuente: manual de usuario y catálogo Mastech. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.